

# 进阶无线网络设定小帮手



## 1 检查无线适配卡驱动程序 / 软件版本

如果您使用下列表中的Intel®无线适配卡，请将您的驱动程序更新成 PROSet/无线 WiFi 软件版本 = 20.70.0(或更新的版本<sup>1</sup>)后，即可修正部分Intel®网卡因为驱动程序问题，造成无法与802.11AX路由器联机状况。

若您的无线适配卡为上表列出的产品，请依照以下步骤更新您使用的个人计算机/笔记本电脑无线适配卡的驱动程序。



Intel® 无线适配卡产品列表

2x2 Wi-Fi	1x1 Wi-Fi
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260	Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265	Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260	Intel® Wireless-AC 9461
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265	Intel® Wireless-AC 9462
Intel® Wireless-AC 9260	
Intel® Wireless-AC 9560	


## 2 如何判别您所使用的无线适配卡型号

请在搜寻Windows® 開啟设备管理器

点选 无线网络适配器，即可判别您的无线适配卡型号

## 3 更新无线适配卡的驱动程序至20.70.0版本 (或更新版本<sup>1</sup>)

若您的无线适配卡为上表列出的产品，请依照以下步骤更新您使用的个人计算机/笔记本电脑无线适配卡的驱动程序



- 01 前往Intel®Download Center，产品类别点选 无线联网
- 02 确认您Windows®操作系统的版本后，找到相对应的驱动程序软件版本 20.70.0(或更新版本<sup>1</sup>)
- 03 点击下载相对应的驱动程序  
注意：  
确认您目前的操作系统为32位或64位
- 04 依照指示完成安装

## 详细信息

若想取得更详尽的操作信息 请扫描右方的QR Code链接至华硕FAQ

QR Code

<https://www.asus.com.cn/support/FAQ/1037422/> 请详访华硕官方网站

<sup>1</sup> 最新的驱动程序版本以Intel®官方网站(<https://downloadcenter.intel.com/zh-cn>)公布为准 请定期更新您的无线装置