

進階無線網路設定小幫手



1 檢查無線介面卡驅動程式 / 軟體版本

如果您使用下列表中的Intel®無線介面卡，請將您的驅動程式更新成Intel PROSet/無線 WiFi 軟體版本 = 20.70.0(或更新的版本)後，即可修正部分Intel®網卡因為驅動程式問題，造成無法與802.11 AX 路由器連線的狀況。



Intel® 無線介面卡

802.11AX 路由器


若您的無線介面卡為上表列出的產品，請依照以下步驟更新您使用的個人電腦/筆記型電腦無線介面卡的驅動程式。

Intel® 無線介面卡產品列表

2x2 Wi-Fi	1x1 Wi-Fi
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260	Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265	Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260	Intel® Wireless-AC 9461
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265	Intel® Wireless-AC 9462
Intel® Wireless-AC 9260	
Intel® Wireless-AC 9560	

3 更新無線介面卡的驅動程式至20.70.0版本 (或更新版本)

若您的無線介面卡為上表列出的產品，請依照以下步驟更新您使用的個人電腦/筆記型電腦無線介面卡的驅動程式



- 01 前往Intel®Download Center, 產品類別點選 無線網路
- 02 確認您的Windows®作業系統的版本後，找到相對應的驅動程式版本 20.70.0(或更新版本)
- 03 點擊下載驅動程式
注意：
確認您目前的作業系統為32位元或64位元
- 04 依照指示完成安裝

2 如何判別您所使用的無線介面卡型號



詳細資訊



<https://www.asus.com/tw/support/FAQ/1037422/>

1 最新的驅動程式版本以Intel®官方網站(https://downloadcenter.intel.com/zh-tw)公布為準，請定期更新您的無線裝置