

Support de lecture des disques Blu-ray

Le chipset graphique des modèles de cartes mères utilisant la plate-forme AMD® 880G ne supporte pas la lecture de disques Blu-ray sous Window® XP 32-bits / 64-bits.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez :

- Mettre à jour votre système d'exploitation sur Window® Vista ou 7 lors de l'utilisation de la puce graphique embarquée.
- Sous Window® XP, installer une carte graphique supportant la lecture des disques Blu-ray et y connecter votre périphérique d'affichage.

	Bureau	Mobile
CPU	2.8 GHz AMD Phenom™ II 925 Quad Core (2.0 GHz HT3) 2.3 GHz AMD Athlon™ II 405e Tri Core (1.8 GHz HT3) 2.0 GHz AMD Athlon™ II Dual Core (1.8 GHz HT3)	2.4 GHz AMD Turion™ II Ultra M600 (1.8 GHz HT3) 2.0 GHz AMD Athlon™ II M300 (1.6 GHz HT3) 2.0 GHz AMD Sempron™ M100 (1.6 GHz HT3)
Mémoire système	2Go (DDR3-1066 et DDR3-1333)	2Go (DDR2-800 et DDR2-667)
Taille UMA	256 Mo	256 MBs
Moteur graphique	500 MHz	500 MHz
Version de pilote	8.63 RC1	8.61 RC2
Version SBIOS	ET80520a	EBA0325b
Système d'exploitation	Microsoft Vista RTM (32-bits)	Microsoft Vista RTM (32-bits)
Mode d'alimentation	Performances	Équilibré / Performances

* Visitez le site Web d'AMD® sur www.amd.com pour plus d'informations.